

# SUPERVISÃO DA PRODUÇÃO

Permite supervisionar e monitorizar toda a fábrica. A partir de uma planta Autocad da fábrica (layout) é possível definir variáveis a controlar em cada ponto/equipamento da fábrica.

## SUPERVISÃO E MONITORIZAÇÃO

É possível visualizar em tempo real a variação de variáveis (ex: temperatura, pressão, número de peças produzidas, etc.).

Permite acções de três tipos: avisos no écran, avisos em bips ou telemóveis (com mensagens pré-gravadas) e acções de voltagem.

## CONTROLO E AUTOMAÇÃO

Através de uma placa é possível accionar qualquer tipo de mecanismo. Estas acções ou sequências também podem ser geradas por condições temporais.




GRÁFICO DE DESEMPENHO